




Внимание! При печати методом термотрансфера минимальная толщина линии должна быть 0,5мм

| А | Вид нанесения     | Макс площадь (Ш*В) |
|---|-------------------|--------------------|
|   | Термотрансфер 4+0 | 140x150мм          |


| В | Вид нанесения     | Макс площадь (Ш*В) |
|---|-------------------|--------------------|
|   | Термотрансфер 4+0 | 140x60мм           |

ОФОРМЛЕНИЕ ПАТЧА:

ПАТЧ КРУГЛЫЙ



ПАТЧ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ



| С | Вид нанесения      | Макс площадь (Ш*В) |
|---|--------------------|--------------------|
|   | Патч Круглый       | 47x47мм            |
|   | Патч Прямоугольный | 57x37мм            |
|   | Шеврон             | 90x90мм            |

